

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№2

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование объекта:

*ФИЛИАЛ №2 ПО ГРЯЗИНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"*

1.2. Адрес объекта:

*399056, Липецкая область, Г.П. ГРЯЗИ, УЛ КОННАЯ 1-Я, Д. 1А*

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 1,2,3 этаже, 1140 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка нет

1.4. Год постройки здания 1993

Дата последнего капитального ремонта 2011

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего нет

капитального нет

1.6. Название организации:

*ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"*

1.7. Юридический адрес организации:

*г. Липецк, ул. Советская, д. 6б*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности:

*социальная защита*

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

*2-я улица Чапаева*

*Автобусы: 2; 5; 6; 7; 9; 12; 12а; 14; 19; 21; 106; 106А; 108; 109А; 115а; 116; 117; 118а; 125*

*Маршрутки: 407*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 450 м

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 5 мин

3.2.2. Время движения (пешком) да

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: да

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Для всех категорий инвалидности обследованный объект удовлетворяет требованиям безбарьерности.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

4.4. Для принятия решения:

не требуется

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

Руководитель рабочей группы:

"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов.  
Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"  
Балабай Дмитрий Сергеевич

Балабай Дмитрий Сергеевич  
Советник СДС, в области предупреждения причинения  
вреда при формировании и обеспечении безбарьерной  
среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов  
Экспертный орган РОСС RU.31471.04

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

Заместитель председателя  
Липецкой областной организации общероссийской общественной организации  
"Всероссийского общества инвалидов"  
Савенкова Анна Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Руководитель объекта (должность)

Руководитель ФИЛИАЛА №2 ПО ГРЯЗИНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" Дробышева Елена Евгеньевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)