

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№5

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование объекта:

*ФИЛИАЛ №4 ПО ДОБРИНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"*

1.2. Адрес объекта:

*399430, Липецкая обл., п. Добринка, ул. М. Горького, 2.*

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание	1	этаж	66,1	кв. м,
-------------------------	---	------	------	--------

наличие прилегающего земельного участка	нет
---	-----

1.4. Год постройки здания	1957
---------------------------	------

Дата последнего капитального ремонта	нет
--------------------------------------	-----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего	нет
----------	-----

капитального	нет
--------------	-----

1.6. Название организации:

*ОБУ "ЦСЭН Липецкой области"*

1.7. Юридический адрес организации:

*г. Липецк, ул. Советская, д.66*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности:

*социальная защита*

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

*Автобусы: 1;2;315;*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет
--	-----

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:	600 м
---	-------

3.2.2. Время движения (пешком)	3 мин
--------------------------------	-------

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:	нет
--	-----

3.2.4. Перекрестки:	
---------------------	--

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:	нет
---	-----

3.2.6. Перепады высоты на пути:	да
---------------------------------	----

Их обустройство для инвалидов на коляске:	нет
---	-----

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	1

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Для всех категорий инвалидности обследованный объект полностью удовлетворяет требованиям безбарьерности.**

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств

в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

4. Для принятия решения:

4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

*не требуется*

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

zhit-vmeste.ru

Руководитель рабочей группы:

*"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов. Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"*

*Балабай Дмитрий Сергеевич*

(Должность, Ф.И.О.)



Представители общественных организаций инвалидов:

*Заместитель председателя Липецкой областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийского общества инвалидов"*

*Савенкова Анна Владимировна*

(Должность, Ф.И.О.)



Руководитель объекта (должность)

*Руководитель ФИЛИАЛА №4 ПО ДОБРИНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" Батышкин В.В.*

(Должность, Ф.И.О.)

