

Акт обследования  
 объекта социальной инфраструктуры  
 к паспорту доступности ОСИ  
 №6

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование объекта:

*ФИЛИАЛ №5 ПО ДОБРОВСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"*

1.2. Адрес объекта:

*399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Интернациональная, д. 17*

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание на 1,2 этаже, 173,8 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка нет

1.4. Год постройки здания нет

Дата последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего нет

капитального нет

1.6. Название организации:

*ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"*

1.7. Юридический адрес организации:

*г. Липецк, ул. Советская, д.66*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности:

*социальная защита*

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

*Автостанция Доброе*

*Нет городского транспорта*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 144 м

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И	1

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Для  
 всех категорий инвалидности обследованный объект частично удовлетворяет требованиям безбарьерности.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств  
 в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

4.4. Для принятия решения:

не требуется

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

Руководитель рабочей группы:

*"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов. Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"*  
*Балабай Дмитрий Сергеевич*

*Балабай Дмитрий Сергеевич*  
Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов.  
Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО

*(Подпись)*

*(Должность, Ф.И.О.)*

Представители общественных организаций инвалидов:

*Заместитель председателя*  
*Липецкой областной организации общероссийской общественной организации*  
*"Всероссийского общества инвалидов"*  
*Савенкова Анна Владимировна*



*(Подпись)*

*(Должность, Ф.И.О.)*

*Руководитель объекта (должность)*  
*Руководитель ФИЛИАЛА №5 ПО ДОБРОВСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО*  
*БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ*  
*ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" Глазунов Юрий Иванович*



*(Подпись)*

*(Должность, Ф.И.О.)*