

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№25

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта:

"ОТДЕЛ ПОЛУСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ"

1.2. Адрес объекта:

Липецкая обл., г. Липецк, ул. М. Расковой, д. 6

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание	1,2	этаже,	901,5	кв. м,
наличие прилегающего земельного участка				да
1.4. Год постройки здания				1953
Дата последнего капитального ремонта				2011
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:				
текущего				2023-2030
капитального				нет

1.6. Название организации:

ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"

1.7. Юридический адрес организации:

г. Липецк, ул. Советская, д.66

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности:

социальная защита

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Площадь Металлургов

Автобусы: 8; 17; 17а; 20; 27; 28; 30; 33; 33а; 40а; 306; 308к; 317; 321; 322; 325; 330; 332

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту				нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:				
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:			600 м	
3.2.2. Время движения (пешком)			6 мин	
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:			да	
3.2.4. Перекрестки:				
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:			нет	
3.2.6. Перепады высоты на пути:			да	
Их обустройство для инвалидов на коляске:			да	

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
5	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1
2	Вход (входы) в здание	ДП-И	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан частично доступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

вызывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решениями невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ: по мере выделения средств

в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДП-В (доступно полностью всем)

4.4. Для принятия решения: не требуется

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ


zhit-vmeste.ru

Руководитель рабочей группы:

"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов. Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"

Балабай Дмитрий Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)



Представители общественных организаций инвалидов:


Заместитель председателя

Липецкой областной организации общероссийской общественной организации

"Всероссийского общества инвалидов"

Савенкова Анна Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)



Руководитель объекта (должность)

Руководитель ФИЛИАЛА №20 ПО ГОРОДУ ЛИПЕЦКУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

Алексей Викторович

Чурилин

(Должность, Ф.И.О.)