

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№24

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование объекта:

*ФИЛИАЛ №20 ПО ГОРОДУ ЛИПЕЦКУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"*

1.2. Адрес объекта:

*обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 86.*

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этаже, 455.9 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка нет

1.4. Год постройки здания 1957

Дата последнего капитального ремонта 2023

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего нет

капитального 2023

1.6. Название организации:

*ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"*

1.7. Юридический адрес организации:

*г. Липецк, ул. Советская, д.66*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности:

*социальная защита*

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

*Площадь Победы*

*Автобусы: 8; 9т; 17; 35; 37; 40; 40а; 103; 128; 300; 308к; 317; 321; 323; 332; 343; 347*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1
2	Вход (входы) в здание	ВНД	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И	1

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Для всех категорий инвалидности обследованный объект не удовлетворяет требованиям безбарьерности, увеличивая затраты и усилия на адаптацию к среде необходимо повысить уровень доступности.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (капитальный)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств

в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

4.4. Для принятия решения:

не требуется



4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

zhit-vmeste.ru


Руководитель рабочей группы:

*"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов.*

*Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"*

*Балабай Дмитрий Сергеевич*

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

*Заместитель председателя*

*Липецкой областной организации общероссийской общественной организации*

*"Всероссийского общества инвалидов"*

*Савенкова Анна Владимировна*

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Руководитель объекта (должность)

*Руководитель ФИЛИАЛА №20 ПО ГОРОДУ ЛИПЕЦКУ ОБЛАСТНОГО*

*БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ*

*ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" Серякова Ирина Алексеевна*

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)