

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№17

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта:

ФИЛИАЛ №16 ПО УСМАНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1.2. Адрес объекта:

399370, Липецкая область, г. УСМАНЬ, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этаже, 598,9 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка нет

1.4. Год постройки здания 1917

Дата последнего капитального ремонта 2009

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего нет

капитального нет

1.6. Название организации:

ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"

1.7. Юридический адрес организации:

г. Липецк, ул. Советская, д.66

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности:

социальная защита

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусы: 1;2;3;108;109;110;111;113;301;311;312

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 м

3.2.2. Время движения (пешком) 4 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	1

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Для всех категорий инвалидности обследованный объект не удовлетворяет требованиям безбарьерности, увеличивая затраты и усилия на адаптацию к среде необходимо повысить уровень доступности.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств

в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

4.4. Для принятия решения:


4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

не требуется

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

Руководитель рабочей группы:

"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов. Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"
Балабай Дмитрий Сергеевич



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

*Заместитель председателя
Липецкой областной организации общероссийской общественной организации
"Всероссийского общества инвалидов"*
Савенкова Анна Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)



Руководитель объекта (должность)

*Руководитель ФИЛИАЛА №16 ПО УСМАНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" Гузнаева Ирина Владимировна*

(Должность, Ф.И.О.)

