

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта:

ФИЛИАЛ №4 ПО ДОБРИНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1.2. Адрес объекта:

399430, Липецкая область, п. ДОБРИНКА, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 27

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 1,2 этаже, 185,9 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка нет

1.4. Год постройки здания 1986

Дата последнего капитального ремонта 2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего нет

капитального нет

1.6. Название организации:

ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"

1.7. Юридический адрес организации:

г. Липецк, ул. Советская, д.66

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности:

социальная защита

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусы: 1;2;315;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1
2	Вход (входы) в здание	ДП-И	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	1

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Для всех категорий инвалидности обследованный объект полностью удовлетворяет требованиям безбарьерности.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств

в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

4.4. Для принятия решения:

не требуется

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

zhit-vmeste.ru

Руководитель рабочей группы:

"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов. Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"
Балабай Дмитрий Сергеевич


(Должность, Ф.И.О.)



Представители общественных организаций инвалидов:

Заместитель председателя
Липецкой областной организации общероссийской общественной организации
"Всероссийского общества инвалидов"
Савенкова Анна Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)



Руководитель объекта (должность)

Руководитель ФИЛИАЛА №4 ПО ДОБРинСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"; Батошкин Вагит Владимирович

(Должность, Ф.И.О.)