

Акт обследования  
 объекта социальной инфраструктуры  
 к паспорту доступности ОСИ  
 №23

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование объекта:

*ФИЛИАЛ №13 ПО ЛИПЕЦКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"*

1.2. Адрес объекта:

*398037, Липецкая область, г. Липецк, проезд Боевой, д. 26*

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание на 2 этаже, 328,54 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка нет

1.4. Год постройки здания -

Дата последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего нет

капитального нет

1.6. Название организации:

*ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"*

1.7. Юридический адрес организации:

*г. Липецк, ул. Советская, д.66*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности:

*социальная защита*

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

*Администрация Липецкого района*

*Автобусы: 11; 321; 323; 332; 379*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 218 м

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 3 мин

3.2.2. Время движения (пешком) да

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: да

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Для всех категорий инвалидности обследованный объект условно удовлетворяет требованиям безбарьерности.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств

в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДП-В (доступно полностью всем)

4.4. Для принятия решения:

не требуется

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

zhit-vmeste.ru

Руководитель рабочей группы:

*"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов. Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"*  
Балабай Дмитрий Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

Заместитель председателя  
Липецкой областной организации общероссийской общественной организации  
"Всероссийского общества инвалидов"  
Савенкова Анна Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Руководитель объекта (должность)

Руководитель ФИЛИАЛ №13 ПО ЛИПЕЦКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" Костина Юлия Сергеевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)