

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№13

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование объекта:

ФИЛИАЛ №11 ПО ЛЕБЕДЯНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1.2. Адрес объекта:

399610, Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание	1,2	этаже,	399	кв. м,
наличие прилегающего земельного участка				да
1.4. Год постройки здания				1968
Дата последнего капитального ремонта				2009
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:				нет
текущего				нет
капитального				

1.6. Название организации:

ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"

1.7. Юридический адрес организации:

г. Липецк, ул. Советская, д.66

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности:

социальная защита

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Почта

Автобусы: 1;2;244;398;401

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту		нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:	185 м	
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:	2 мин	
3.2.2. Время движения (пешком)	да	
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:		
3.2.4. Перекрестки:		нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:		да
3.2.6. Перепады высоты на пути:		да
Их обустройство для инвалидов на коляске:		

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**  
 Для всех категорий инвалидности обследованный объект частично удовлетворяет требованиям безбарьерности.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, обозначить зоны целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещения в соответствии с СП 59.13330.2020, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДП-В (доступно полностью всем) не требуется

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru

Руководитель рабочей группы:


"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов. Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"  
 Балабай Дмитрий Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)

Представители общественных организаций инвалидов:

Заместитель председателя  
 Липецкой областной организации общероссийской общественной организации  
 "Всероссийского общества инвалидов"  
 Савенкова Анна Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)



Руководитель объекта (должность)

Руководитель ФИЛИАЛА №11 ПО ЛЕБЕДЯНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" Новикова Елена Александровна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)