

Акт обследования  
 объекта социальной инфраструктуры  
 к паспорту доступности ОСИ  
 №29

**Общие сведения об объекте**

1. Наименование объекта:

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

2. Адрес объекта:

198001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 66

3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание	на 3,4,5 этаже, 1767,7 кв. м,	нет
наличие прилегающего земельного участка		нет
1.4. Год постройки здания		-
Дата последнего капитального ремонта		2022
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:		нет
текущего		нет
капитального		нет

1.6. Название организации:

ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"

1.7. Юридический адрес организации:

г. Липецк, ул. Советская, д.66

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности:

социальная защита

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Площадь Победы

Автобусы: 6;27;30;36;39;44;302;308к;315;330;352

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту		нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:		
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:	400 м	
3.2.2. Время движения (пешком)	4 мин	
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:	да	
3.2.4. Перекрестки:		
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:		нет
3.2.6. Перепады высоты на пути:		нет
Их обустройство для инвалидов на коляске:		да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**  
Для всех категорий инвалидности обследованный объект частично удовлетворяет требованиям безбарьерности.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств  
в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДП-В (доступно полностью всем)

4.4. Для принятия решения: не требуется

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов



Руководитель рабочей группы:

Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и  
беспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов.

Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"

Балабай Дмитрий Сергеевич

Балабай Дмитрий Сергеевич  
Советник СДС в области предупреждения причинения  
вреда при формировании безбарьерной среды для инвалидов и МГН  
Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Представители общественных организаций инвалидов:

Заместитель председателя

Липецкой областной организации общероссийской общественной организации

"Всероссийского общества инвалидов"

Савенкова Анна Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)



Руководитель объекта (должность)

Руководитель ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

Горбачева Кристина Дмитриевна

(Должность, Ф.И.О.)

