

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№8

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта:

ФИЛИАЛ №6 ПО ДОЛГОРУКОВСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1.2. Адрес объекта:

399510, Липецкая область, Долгоруковский район, с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание на 1 этаже, 393,4 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка да

1.4. Год постройки здания 1964

Дата последнего капитального ремонта 2009

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего нет

капитального нет

1.6. Название организации:

ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"

1.7. Юридический адрес организации:

г. Липецк, ул. Советская, д.66

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности:

социальная защита

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Нет остановок общественного транспорта.

Автостанция Долгоруково

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 810 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: да

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
|----|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** | Приложение 7 |
|-------|--|--|--------------|
| | | | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В | 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И | 3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И | 4 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В | 5 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В | 6 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | 1 |

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Для всех категорий инвалидности обследованный объект частично удовлетворяет требованиям Первоочередной безбарьерности.

мерой - необходимо отремонтировать вертикальный подъёмник.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСП |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСП |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий) |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт (текущий) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

4.4. Для принятия решения:

не требуется

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

zhit-vmeste.ru

Руководитель рабочей группы:

"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов.

Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"

Балабай Дмитрий Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)



Представители общественных организаций инвалидов:

Зам. пред. Логовова Светлана А.В

(Должность, Ф.И.Ф.)



Руководитель объекта (должность)

Руководитель ФИЛИАЛА №6 ПО ДОЛГОРУКОВСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" Барыбина Наталья Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)

